

# GHID DE EFECTUARE INSPECȚII DE RISC pentru asigurarea CASCO

- ✓ Vă recomandăm să vă asigurați că autovehiculul este curat în vederea efectuării inspecției de risc (fără urme de noroi, praf sau zăpadă).
- ✓ Vă rugăm să faceți fotografiile în condiții de luminozitate adecvată (nu noaptea sau pe înserat); păstrând o distanță de 1,5m - 2m de obiectul asigurat.
- ✓ Pentru o calitate bună a fotografiilor, rezoluția acestora trebuie să fie de minimum 3 MP (megapixeli)/ foto.

PASUL 1

Fotografiați mașina din cele 4 unghiuri

Diagonala dreapta - față



Diagonala stânga - spate



Diagonala dreapta - spate



PASUL 2

Fotografiați mașina din față, spate, laterale dreapta, stânga

Față auto



Spate auto



Laterală dreapta



Laterală stânga



PASUL 3

Fotografiați seria de șasiu (cea poansonată pe șasiu, NU ETICHETA!), foto bord auto cu nr. de km parcursi, foto detaliu aparatură audio-video, parbriz

Serie șasiu



Nr. km parcursi



Aparatură audio-video




Parbriz



PASUL 4

Fotografiați fiecare roată individual (mai ales dacă ați optat pentru acoperire anvelope și jante)



PASUL 5

Fotografiați avariile existente și cheile originale de la auto în cazul în care ați optat pentru acoperirea FURT

Prag zgâriat



Zgârietură



Aripă zgâriată



Parbriz zgâriat



Cheii originale

